

ОР.401, ОР.821 1800x900x750 мм  
ОР.402, ОР.822 2000x900x750 мм

СХЕМА СБОРКИ (лист 1 из 2)


ОР.401, ОР.402 Столешница стола рабочего

ОР.800 Опора металлолическая

ОР.821, ОР.822 Траверса металлолическая

**1** сборка  
металлокаркаса

**2** крепление  
столешницы




- I - Столешница стола рабочего 1 шт,
- II - Опора металлолическая ОР.800 2 шт,
- III - Траверса металлолическая (комплект 2 шт) 1 шт.

Траверса металлолическая:

- ОР.821 Траверса для стола 180 см,
- ОР.822 Траверса для стола 200 см.

1		X8
2		X8
3		X8
4		X8
5		X8
6		X4
6		X1

В связи с постоянным совершенствованием продукции конструкторское исполнение отдельных элементов мебели может отличаться от указанных в настоящей инструкции.



ОР.401, ОР.821 1800x900x750 мм  
ОР.402, ОР.822 2000x900x750 мм


**СХЕМА СБОРКИ (лист 2 из 2)**

**ВАРИАНТ СБОРКИ СТОЛА РАБОЧЕГО НА ОПОРНОЙ ТУМБЕ**

ОР.401, ОР.402 Столешница стола рабочего

ОР.800 Опора металллическая, ОР.802 Опора металллическая усеченная,

ОР.821, ОР.822 Траверса металллическая




**1** сборка  
металлокаркаса

сборку металлокаркаса и  
крепление столешницы -  
см. лист 1

шумбу опорную  
возможно установить  
справа или слева

**2** крепление к  
опорной тумбе



крышка  
опорной шумбы  
(вид с обратной  
стороны)

сверлить 2  
сквозных отверстия  
Ø10 мм

1		X8
2		X10
3		X8
4		X8
5		X4
6		X1

В связи с постоянным совершенствованием продукции конструкторское исполнение отдельных элементов мебели может отличаться от указанных в настоящей инструкции.

\* Установка стола рабочего показана на примере тумбы опорной ВЛ206

- I - Столешница стола рабочего 1 шт,
- II - Опора металллическая ОР.800 1 шт,
- III - Опора металллическая ОР.802 1 шт,
- IV - Траверса металллическая (комплект 2 шт) 1 шт.

Траверса металллическая:  
ОР.821 Траверса для стола 180 см,  
ОР.822 Траверса для стола 200 см.